

## 6 – RELAZIONE FOTOGRAFICA

Al fine di mostrare meglio possibile l'attuale fabbricato, oltre alla documentazione fotografica inserita negli elaborati grafici, si allega alla presente relazione un completo report fotografico del complesso sia visto dall'esterno che dall'interno.



Viste da via XX settembre





Viste da via XX settembre





Vista da via XX settembre, angolo via Perini



Vista da via XX settembre, angolo via Cernaia



Vista da via Cernaia



Vista da via Perini



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

